Protective & Marine Coatings

FT 1017 / RESUFLOR 1017
STANDARD EPOXY FINISH

COMP A: E06017T
COMP B: E06017N

Revisado: Septiembre, 2023

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FT1017 / RESUFLOR 1017 es una resina de terminación epóxica pigmentada o transparente 100% sólidos. La Terminación Standard FT1017 está disponible en una amplia variedad de colores, transparente, gris o rojo teja; como pintura para hormigón y terminación, posee buena resistencia química y al desgaste.

- Alto brillo
- De fácil mantención
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia química
- 100% sólidos, cero VOC
- Baja emisión de olor permitiendo su instalación durante horas de trabajo normal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Terminación:	Brillante
Colores:	Transparente y amplia variedad de colores
Sólidos en volumen:	100 ± 2%
VOC:	0 g/L
Viscosidad:	**Mezcla pigmentada:** 2400 – 3100 cps.
	Transparente: 250 – 600 cps.
Relación de mezcla:	3A : 1B

Tiempos de Secado a @ 6,0 mils (150 micrones) húmedos

Al tacto:	3 - 5 horas
Repintado con epóxico:	3 – 24 horas
Curado Final:	7 días

Los tiempos de secado dependen de las condiciones de temperatura, humedad y espesor de la película

Vida útil de la mezcla:	40 minutos (23ºC)

Nota: Una temperatura más alta reduce la vida útil de la mezcla.

Almacenamiento:
Condiciones de almacenamiento: Almacenar el material en envase cerrado, cubierto de la intemperie y de la humedad.

USOS RECOMENDADOS

FT1017 / RESUFLOR 1017 es una terminación epóxica de cero VOC (Contenido Orgánico Volátil) para usar como una pintura epóxica de terminación para mezclas, morteros y sistemas de piso cargados (cuarzo).

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Envasado: Comp. A: 3 galones (11,35 L)
Comp. B: 1 galón (3,78 L)

Peso: 1,3 kg/L; 10,8 ± 0,2 lb/ gal, mezcla, puede variar según color

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar la hoja de seguridad (MSDS) antes de usar el producto.
Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Sherwin-Williams para obtener datos técnicos e instrucciones adicionales.

RESPONSABILIDAD

La información y las recomendaciones establecidas en esta hoja de datos del producto se basan en pruebas realizadas por o en nombre de la Compañía Sherwin-Williams. Dicha información y recomendaciones establecidas en este documento están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido en el momento de la publicación. Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener la hoja de datos del producto más reciente.

GARANTÍA

La Compañía Sherwin-Williams garantiza que nuestros productos están libres de defectos de fabricación de acuerdo con los procedimientos de control de calidad aplicables de Sherwin-Williams. La responsabilidad por los productos defectuosos, si los hubiere, se limita al reemplazo del producto defectuoso o al reembolso del precio de compra pagado por el producto defectuoso según lo determine Sherwin-Williams. SHERWIN-WILLIAMS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUARIA, POR IMPERIO DE LA LEY O DE OTRO MODO, INCLUYENDO COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

BOLETÍN DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia y seca. Se deben eliminar todos los aceites, polvo, grasas, suciedad, óxido y cualquier material extraño o ajeno a la superficie para asegurar una buena adherencia.

Preparación mínima de superficie recomendada:
El sustrato debe estar estructuralmente firme, seco y libre de contaminantes inhibidores de adherencia. Elimine todas las fuentes de inflamación durante todo el ciclo de instalación.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: 15ºC mínima (aire y sustrato)
La temperatura del sustrato debe estar al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío.

PREPARACIÓN PARA LA APLICACIÓN

Entrega de material y almacenamiento

Almacene el material de acuerdo con las instrucciones de General Polymers, manteniendo sellos y etiquetas intactos y legibles. Mantenga la temperatura dentro del rango requerido.

Instalación

Los materiales deben ser instalados de acuerdo a las Instrucciones de Instalación de General Polymers, siguiendo las Recomendaciones de Seguridad de las Hojas de Seguridad del Producto (MSDS).

Nota: Los materiales epóxicos pueden tender a exudar en la superficie, especialmente en ambientes húmedos. Después que la superficie es imprimada y antes de la instalación de cada capa subsecuente, la superficie debe ser examinada por exudación (una película grasosa blanquecina y/o de bajo brillo). El exudado debe ser completamente eliminado antes del repintado, usando agua tibia con detergente o mediante frotación con solvente.